

Návod na sklápění stolové podnože TL1



1. Odjistím (zvednu) šedý plastový díl



2. Zvednu nohu (podnož)



3. Posunu podnož doleva





4. Znovu zajistím šedý plastový díl dolů



www.josefstrnad.cz



JOSEF STRNAD
ZALOŽENO 1902